



Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur

Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur. Kapilara: nieosłonięta, pryzmatyczna, bez tła, wypełniona alkoholem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.	Szt./Op.
	B-3047	Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur	-100 do +100	1
	B-3048	Termometr precyzyjny do pomiaru niskich temperatur	-100 do +30	1

Opis

Termometry precyzyjne do pomiaru niskich temperatur. Kapilara: nieosłonięta, pryzmatyczna, bez tła, wypełniona alkoholem.