



Wskaźniki do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem

Wskaźniki przeznaczone do kontroli produktów sterylizowanych gorącym powietrzem, np. strzykawek, kolb, butelek, puszek do pipet lub szalek. Naklejka wskaźnikowa reaguje zmianą barwy na czarną co najmniej po godzinie w temperaturze od +160°C do +180°C. Przedmioty, które będą magazynowane należy wcześniej zawinąć w folię aluminiową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	3-7410	Wskaźniki do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem	1000 szt.

Opis

Wskaźniki przeznaczone do kontroli produktów sterylizowanych gorącym powietrzem, np. strzykawek, kolb, butelek, puszek do pipet lub szalek. Naklejka wskaźnikowa reaguje zmianą barwy na czarną co najmniej po godzinie w temperaturze od +160°C do +180°C. Przedmioty, które będą magazynowane należy wcześniej zawinąć w folię aluminiową. Umieszczenie dodatkowej naklejki wskaźnikowej wewnątrz pozwala stwierdzić czy również pod folią została osiągnięta odpowiednia temperatura. Opakowanie zawiera 1000 sztuk.