




## Termometr glebowy - zakres: -20 do +60°C

Termometr glebowy z ostro zakończonym czujnikiem. Służy do określania temp. w głębszych warstwach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	B-3117	Termometr glebowy	-20°C do +60°C

### Opis

Termometr glebowy z ostro zakończonym czujnikiem. Służy do określania temp. w głębszych warstwach.

**Zakres pomiarowy:** od -20 do +60°C.

**Podziałka:** 1°C.

**Dokładność:** ±2°C.

**Dł. czujnika:** 200 mm.

**Średnica:** 3 mm.

**Śr. główki:** 40 mm.