





Perełki suche wskaźnikowe

Perełki suche wskaźnikowe – żel krzemionkowy w postaci kulek o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność |
|---|---------|---------------------------|-----------|
|  | 1-7031 | Perełki suche wskaźnikowe | 1000 ml |
|  | 1-7035 | Perełki suche wskaźnikowe | 5000 ml |

Opis

Perełki przeznaczone do kontroli wilgotności i pochłaniania wilgoci. Nie zawierają metali ciężkich. Przyjazne dla środowiska. Dobrze widoczna zmiana koloru gwarantuje wyraźne wskazanie stopnia wilgotności i następuje po zabsorbowaniu ok. 6% wody wagowo. Nadają się do wielokrotnego użytku. Można je wysuszyć w suszarce laboratoryjnej w temp. 130°C do 160°C (nastąpi wówczas ponowne zabarwienie), a następnie zastosować kolejny raz.

Wielkość ziaren: 2 do 5 mm.