


Paski do oznaczeń ilościowych - wilgotność względna



Paski wskaźnikowe do specjalnych zastosowań. Umożliwiają szybkie i wygodne ilościowe oznaczenie wilgotności względnej w zakresie od 20 do 80%. Opakowanie zawiera 12 samoprzylepnych etykiet wskaźnikowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	M-3631	Paski do specjalnych zastosowań - wilgotności względnej, wym. 50 x 100 mm	12 szt.

Opis

Etykiety do ilościowego oznaczania wilgotności względnej. Pozwalają w łatwy sposób określić względną wilgotność powietrza za pomocą papierków absorbujących, impregnowanych odpowiednio dobranymi substancjami chemicznymi. W zależności od poziomu wilgotności barwa zmienia się od błękitnej do różowej. Opakowanie zawiera 12 samoprzylepnych etykiet o wymiarach 50 x 100 mm. Wskaźnik umożliwia ocenę wilgotności względnej w zakresie od 20 do 80 %. Skalowanie: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 %.